

Związek Rewizyjny Spółdzielni**Mieszkaniowych RP****z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1**

Dotyczy: straty poniesione w wyniku powodzi .

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Nysie przesyła szacunkowe straty wyrządzone na skutek powodzi w dniach 14-16 września 2024 r.

L.p.	Obiekt budowlany	Rodzaj uszkodzonego obiektu budowlanego i ogólnie rodzaj szkody	Szacunkowa wysokość poniesionej straty zł
1.	Część wspólna budynku wielolokalowego, w tym urządzenia techniczne (przyłącza, kotłownie wbudowane, węzły)	86 budynków wielorodzinnych / 297 klatek schodowych (w tym: 8 budynków wysokich, 17 lokali usługowo- handlowych), pawilon handlowy z 7 odrębnymi lokalami usługowo – handlowymi. Uszkodzeniu / zniszczeniu uległy : - w pomieszczeniach piwnicznych, w strefach wejściowych do budynku, w lokalach usługowo – handlowych : posadzki, ściany i sufity , - drzwi wejściowe do klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych, lokali usługowo – handlowych, - okienka piwniczne, - instalacje elektryczne w tym 17 tablic rozdzielczych budynków wysokich, - pompy c.o. + c.w.u. w 11 wymiennikach budynkowych , - sterowanie automatyczne w 11 węzłach c.o., - instalacja c.o. w pomieszczeniach piwnicznych w tym rury, grzejniki, podzielniki, izolacje rur, - ciepłomierze i wodomierze budynkowe (łącznie ok. 20 szt.), - rozdzielnie instalacji AZART w 5 budynkach	12 350 000,00
2.	Infrastruktura techniczna zewnętrzna należąca do spółdzielni (sieci zewnętrzne, kotłownie wolnostojące itp.) należąca	-----	
3.	Drogi, ciągi piesze należące do spółdzielni	opaski budynkowe, chodniki stanowiące wejścia do klatek schodowych, chodniki na skwerkach zielonych, punktowo drogi wewnętrzne z kostki brukowej i masy asfaltowej	2 050 000,00
4.	Inne obiekty budowlane należące do spółdzielni	mała architektura : piaskownice, ławki, kosze parkowe, stojaki na rowery, pojedyncze urządzenia zabawowe, trawniki, nasadzenia typu krzewy i drzewa oraz 6 altan śmietnikowych	650 000,00
5.	Razem	X	15 050 000,00

Sporządził KK/KS